



**Проблем:** Појавата на свлечишта кај с. Тасева чешма и с. Ботун се должат на продорот на атмосферските води во природната почвена средина која се наоѓа во тој предел. Исто така атмосферските води се поврзани и со се позачестените еродирања на теренот, па заради сите овие проблеми изготвено е решение за справување со истиот.

**Решение:** Решението се состои од едноставен зафат односно широк ископ на ров, кој што е прекриен по целата своја должина со специјалниот производ на Макафери, дренажниот геокмпозит MacDrain W 1081 со вкупна количина од 3500 m<sup>2</sup>, кој претставува бариера помеѓу глиневата почва и атмосферските води. Свлечиштата и другите пропратни проблеми се успешно санирани.

**Проект:**  
Санација на свлечишта кај  
с.Тасева Чешма и с.Ботун,  
Општина Дебарца

**Решение:**  
Дренажа

**Производ:**  
MacDrain W 1081

**Клиент:**  
Јавно претпријатие за државни  
патишта

**Изведувач:**  
АД Илинден Струга

**Датум на изведба:**  
2014 год

