



Проблем: Честите обилни врнежи во југозападниот дел од Македонија допринесуваат за појава на свлекување и ерозија на земјиштето. Во регионот на Пелистер во близина на селото Магарево дојде до појава на ерозија од поголем обем, поради што мораше да бидат превземени итни мерки за санација на ерозивниот предел во горенаведениот регион.

Решение: Еден од компонентите којашто беше вклучена во овој проект за санација и стабилизација е материјалот на Макафери MacDrain W 1081, геокормозит од составен од геотекстили од двете страни и тродимензионална мрежа како дренажно јадро помеѓу двата геотекстили. Дренажниот геокормозит со својата едноставност при изведба и одлична функционалност директно ги заменува конвенционалните дренажни агрегати и конвенционалните мерки за заштита од ерозија.

Проект:
Санација на свлечиште
Магарево – Пелистер

Решение:
Дренажа

Производ:
MacDrain W 1081

Клиент:
Јавно претпријатие за државни
патишта

Изведувач:
ГД Гранит АД

Датум на изведба:
2014год

